Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 29138

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00029138
Originador: 16868 ALBANYS RANGEL

OT fecha creacion: 08/01/2016
OT fecha/hora impresion: 11/01/2016 16:43:00

Detalles del Equipo

Equipo:	MG003 12M CAT	Descripcion:	Motor Grader
Serie:	B9200147	Frente de Trabajo:	
Horometro:	3,235.00	Fecha/Hr. Requerida:	12/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 12M - MAINTENANCE - 250HRS
Sistema:

Grupo: FCD
Tecnico: Benedicto Jean Poluccio Samaniego

Teller: PORT WORKSHOP
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:
- Reemplazo de aceite a motor.
- Toma de Muestra de aceite a motor
- Reemplazo de filtros a motor.
- Reemplazo de aceite a motor
Circulo de giro.

Observaciones:
Reparación de luces que estaban quemada.

HOROMETRO: 3250.2

INICIO (fecha/hora)	3:00 pm - 12-1-2016	FINAL (fecha/hora)	4:30 pm - 12-1-2016

	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR
FIRMA		
NOMBRE		